

可靠性测试报告

产品名称:	<u>Rd-03</u>
产品型号:	<u>RD 系列</u>
测试日期:	2023.5.22-2023.5.26
测试人:	刘群
审核人:	卢信桂


1. 检验标准

序号	工序名称	检验项目	检验工具	抽样水平(参考 GB/T 2828.1-2012)	允收水准		
					CR(致命缺陷)	MA(严重缺陷)	MI(轻微缺陷)
1	可靠性测试	高低温存储/高常低温开关机/高低温运行/交变湿热/冷热冲击	恒温恒湿试验机	正常一次抽样，特殊检验 S-1	0 收 1 退		

2. 试验项目

编号	项目	测试条件	测试周期
1	低温存储测试 (Low temperature storage test)	测试条件: -40° C 测试时间: 8hr 在-40° C下停留8hr后, 做冷启动测试.	12hrs
2	高温储存测试 (High temperature storage test)	测试条件: 100° C +93%RH 测试时间: 8hrs 恢复到85° C停留1hr后, 做热启动测试.	12hrs
3	低温运行测试 (Low temperature operation test)	测试条件: -40° C 测试时间: 24hrs	24hrs
4	高温运行测试 (High temperature operation test)	测试条件: 85 ° C +93%RH 测试时间: 24hrs	24hrs
5	开关机测试 (AC power on/off test with temperature)	A) 温度: -40° C. B) 温度: 25° C +93%RH C) 温度: 85° C. +93%RH 每个条件循环 200次, 开30sec, 关30sec	12hrs
6	交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)	A) 85 ° C+93%RH运行4hrs; B) 25 ° C+93%RH运行4hrs; 循环步骤A步骤B总共2个循环.	16hrs
7	冷热冲击测试 (Thermal shock test)	测试条件: -40° C~100° C+93%RH, 每个温度停留30mins, 温度变换时间为升温50mins, 降温2hrs. 测试时间: 循环5cycles	22hrs


3. 试验准备

编号	项目	图片/附件
1	可靠性说明文档	 Rd-03 模组 可靠性测试说明.doc
2	实验设备	
3	样品摆放	
4	测试原因	新产品试产

4. 低温存储测试 (Low temperature storage test)


测试条件：关机测试，让产品储存在-40° C下保持8hrs，然后做冷启动测试。
测试曲线：

Is Power Off
Is Power On



测试标准：

- 1. 当人靠近模块时，雷达感应到运动物体， 发光二极管发光， 延续大约 3s 后熄灭， 说明雷达感应成功。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤， 如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS

5. 高温存储测试 (High temperature storage test)

测试条件：关机测试，让产品储存在 100° C+93%RH 高温下 8hrs，然后恢复到 85° C+93%RH+93%RH 停留 1hr 后，做热启动测试。


测试曲线：

Is Power Off ————
Is Power On ————



测试标准：

- 1. 当人靠近模块时，雷达感应到运动物体，发光二极管发光，延续大约 3s 后熄灭，说明雷达感应成功。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS

6. 低温运行测试 (Low temperature operation test)

测试条件：开机测试，在-40° C下运行24hrs.

测试曲线：

Is Power Off ————
Is Power On ————



测试标准：

- 1.当人靠近模块时，雷达感应到运动物体， 发光二极管发光， 延续大约 3s 后熄灭， 说明雷达感应成功。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤， 如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS


7. 高温运行测试 (High temperature operation test)

测试条件: 步骤 85 ° C+93%RH运行24H

测试曲线:

Is Power Off_____

Is Power On_____



测试标准:


- 1.当人靠近模块时，雷达感应到运动物体， 发光二极管发光， 延续大约 3s 后熄灭， 说明雷达感应成功。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS

8. 开关机测试 (AC power on/off test with temperature)


测试条件: 1. 开机: 30 秒;关机: 30 秒。
2. 温度: -40℃, 25℃+93%RH, 85℃+93%RH。
3. 循环: 每组测试条件循环 200 次。

测试曲线:



测试标准:


- 1. 当人靠近模块时，雷达感应到运动物体， 发光二极管发光， 延续大约 3s 后熄灭， 说明雷达感应成功。
- 2. 产品测试后没有可见的损伤， 如收缩、剥离、变色等.

项目	测试样机	测试数据	测试结果
常温开关机	6PCS		PASS
低温开关机	6PCS		PASS
高温开关机	6PCS		PASS

9. 交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)

测试条件: 1. 85 ° C+93%RH 运行 4hrs;
2. 25 ° C+93%RH 运行 4hrs;
循环步骤 1 步骤 2 总共 2 个循环.

测试曲线:



测试标准:


- 1. 当人靠近模块时，雷达感应到运动物体， 发光二极管发光， 延续大约 3s 后熄灭， 说明雷达感应成功。
- 2. 产品测试后没有可见的损伤， 如收缩、剥离、变色等.

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS


10. 冷热冲击测试 (Thermal shock test)

测试条件：
关机测试，-40° C ~ 100° C+93%RH 转换，温度转换时间为升温 50mins，降温 2hrs. 每个阶段保持 30mins，运行 5 cycles.

测试曲线：



测试标准：
1. 当人靠近模块时，雷达感应到运动物体， 发光二极管发光， 延续大约 3s 后熄灭， 说明雷达感应成功。
2. 产品测试后没有可见的损伤， 如收缩、剥离、变色等.

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS