

# 可靠性测试报告

产品名称:	雷达系列
产品型号:	Rd-03D_V2 版
测试日期:	2025.3.25-2025.4.3
测试人:	董文超
审核人:	安三超

## 1. 检验标准

序号	工序名称	检验项目	检验工具	抽样水平(参考 GB/T 2828.1-2012)	允收水准		
					CR(致命缺陷)	MA(严重缺陷)	MI(轻微缺陷)
1	可靠性测试	高低温存储/高常低温开关机/高低温运行/交变湿热/冷热冲击	恒温恒湿试验机	正常一次抽样，特殊检验 S-1	0 收 1 退		

## 2. 试验项目

编号	项目	测试条件
1	低温存储测试 (Low temperature storage test)	测试条件: -40° C 测试时间: 8hrs 在-40° C下停留1hrs后, 做冷启动测试.
2	高温储存测试 (High temperature storage test)	测试条件: 100° C +93%RH 测试时间: 8hrs 恢复到85° C停留1hrs后, 做热启动测试。
3	低温运行测试 (Low temperature operation test)	测试条件: -40° C 测试时间: 24hrs
4	高温运行测试 (High temperature operation test)	测试条件: 85 ° C +93%RH 测试时间: 24hrs
5	开关机测试 (AC power on/off test with temperature)	A) 温度: -40° C. B) 温度: 25° C +93%RH C) 温度: 85° C. +93%RH 每个条件循环 200次, 开30sec, 关30sec
6	交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)	A) 85 ° C+93%RH运行4hrs; B) 25 ° C+93%RH运行4hrs; 循环步骤A步骤B总共2个循环.
7	冷热冲击测试 (Thermal shock test)	测试条件: -40° C~100° C+93%RH, 每个温度停留30mins, 温度变换时间为升温50mins, 降温2hrs. 测试时间: 循环5cycles

### 3. 试验准备

编号	项目	图片/附件
1	可靠性说明文档	 Rd-03D模组雷达 可靠性测试说明 20250317(1).docx
2	实验设备	
3	样品摆放	


4	测试原因	新产品可靠性测试 (96010062 )
---	------	----------------------

#### 4. 低温存储测试 (Low temperature storage test)

测试条件：关机测试，让产品储存在-40° C下保持8hrs，然后做冷启动测试。


测试曲线：

Is Power Off——  
Is Power On——



##### 测试标准：

1. 冷启动时功能正常，观察界面上的波形和距离在变动，说明雷达在正常工作，即判定模组功能正常。
2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
6pcs		PASS

## 5. 高温存储测试 (High temperature storage test)

测试条件：关机测试，让产品储存在 100° C+93%RH 高温下 8hrs，然后恢复到 85° C+93%RH 停留 1hr 后，做热启动测试。


。 测试曲线：

Is Power Off         
Is Power On       



**测试标准:**

1. 热启动时功能正常，观察界面上的波形和距离在变动，说明雷达在正常工作，即判定模组功能正常。
2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS

## 6. 低温运行测试 (Low temperature operation test)

测试条件: 开机测试, 在-40° C下运行24hrs.


测试曲线:

Is Power Off ——————  
Is Power On ——————



**测试标准:**

1. 连接好模组后，观察界面上的波形和距离在变动，即判定模组功能正常。
2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS


## 7. 高温运行测试 (High temperature operation test)

测试条件: 开机测试, 85 ° C+93%RH运行24H

测试曲线:


Is Power Off \_\_\_\_\_

Is Power On \_\_\_\_\_



### 测试标准:


1. 连接好模组后, 观察界面上的波形和距离在变动, 说明雷达在正常工作, 即判定模组功能正常。
2. 产品测试完后没有可见的损伤, 如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS

## 8. 开关机测试 (AC power on/off test with temperature)







- 测试条件:
1. 开机: 30 秒; 关机: 30 秒。
  2. 温度: -40°C, 25°C+93%RH, 85°C+93%RH。
  3. 循环: 每组测试条件循环 200 次。

### 测试曲线:



### 测试标准:

1. 连接好模组后, 观察界面上的波形和距离在变动, 说明雷达在正常工作, 即判定模组功能正常。
2. 产品测试后没有可见的损伤, 如收缩、剥离、变色等。

项目	测试样机	测试数据			测试结果
常温开关机	6PCS	 			PASS
低温开关机	6PCS	 			PASS
高温开关机	6PCS	 			PASS

## 9. 交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)


测试条件:

1. 85 ° C+93%RH 运行 4hrs;
  2. 25 ° C+93%RH 运行 4hrs;
- 循环步骤 1 步骤 2 总共 2 个循环.

测试曲线:

Is Power Off ——————

Is Power On ——————



测试标准:

1. 连接好模组后，观察界面上的波形和距离在变动，说明雷达在正常工作，即判定模组功能正常。
2. 产品测试后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等。


测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS

## 10. 冷热冲击测试 (Thermal shock test)

测试条件:


关机测试,  $-40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ +93%RH 转换, 温度转换时间为升温 50mins, 降温 2hrs. 每个阶段保持 30mins, 运行 5 cycles.

测试曲线:



测试标准:

1. 连接好模组后, 观察界面上的波形和距离在变动, 说明雷达在正常工作, 即判定模组功能正常。
2. 产品测试后没有可见的损伤, 如收缩、剥离、变色等.

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS		PASS